

Feuchtemesser & Thermometer

Art. Nr.: PT885C

Feuchtemesser & Thermometer

49,98 €

CE-GRINDTEC or type unknown

Gewicht: 0.195 kg

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.

Psychrometer - Thermometer Luftfeuchte & Temperatur-Messgerät , mit großem beleuchtetem Display und Thermoelement



Temperaturprüfung kann mit oder ohne Thermoelement gemessen werden

Große Anzeige: LCD 48x30mm, Zahlenhöhe 13mm, mit Hintergrundbeleuchtung

Messbereich: 5-98%, -40-1370°C

Temperatureinheiten: °C oder °F

Temperaturmessung alternativ über Thermoelement

Messwert-Haltefunktion für Feuchte und Temperatur

Automatische und manuelle Abschaltung nach 10 Minuten

Batterie-Unterspannungsanzeige

Messmöglichkeiten

Luftfeuchte: 5-98%rH mit 0,1 Auflösung und $\pm 4\%$ rH Genauigkeit

Lufttemperatur: Auflösung: 0,1°C, Genauigkeiten: -40-0°C: $\pm 4^\circ\text{C}$, 0-100°C: $\pm 1^\circ\text{C}$, 100-700°C: $\pm 5^\circ\text{C}$, 700°C-1370: $\pm 7^\circ\text{C}$

Messfrequenz: 3/s

Technische Details

- Produkt: Psychrometer
- Stromversorgung: 9V-Batterie (nicht im Lieferumfang)
- Betriebsumgebung: 0-50°C, relative Luftfeuchte <90%
- Lagerumgebung: -10-50°C, relative Luftfeuchte <95%
- Abmessung (BxHxL): 68x32x126mm
- Gewicht: ca. 150g mit Batterie

Lieferung

- Psychrometer
- Aufbewahrungstasche
- Thermoelement
- Englische Bedienungsanleitung

- Lieferung erfolgt ohne Batterie (9 V)